



Informe de tubería

ArbecaSant Roc EN 13508-2 ES	Referencia del tramo de canalización	Fecha de la inspección
Ciudad o población	Plaza Toll-sant Roc	03/11/2017
Arbeca	Referencia del nudo 1	Dirección de la inspección
Localización	Pozo Plaza Toll	aguas abajo
Sant Roc	Referencia del nudo 2	Nombre del inspector Rafa
	Pozo Sant Roc 1	

Uso del desagüe o alcantarillado	sistema combinado de desagüe o alcantarillado		
Tipo de desagüe o alcantarillado	desagüe o alcantarillado por gravedad	Forma	circular
Tipo de revestimiento interior		Altura (mm)	600
Material del revestimiento interior		Anchura (mm)	
Limpieza		Material	Polietileno
el desagüe o alcantarillado no se limpió antes de la inspección		Longitud estimada de la inspección	60,7
Método de inspección	inspección mediante una cámara de televisión dirigida por control remoto, que se mueva a lo largo de la canalización	Precipitación de agua	no existe precipitación
		Medidas para controlar el caudal	no se han tomado medidas

